






P(W)
30
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
I T(RMS) (A)